

Letecké agregáty z letadla Moravan (Zlín) Z-42

Poř.č.	Název	Číslo části	ATA	EASA	Stav
1.	Vypínač	2WG-15-2S	24-50	C5	oprava
2.	Tlačítko	5 K(5KS)	24-50	C5	oprava
3.	Polohové světlo	BANO-45	33-10	C5	oprava
4.	Ventilátor	DW-3, (DV-3), DW-302	21-50	C1	oprava
5.	Svítilna	KLSRK-45	33-10	C5	oprava