

Letecké agregáty z letadla Aircraft Industries (LET) L-410/420

Poř.č.	Název	Číslo části	ATA	EASA	Stav
1.	Vypínač	2WG-15-2S	24-50	C5	oprava
2.	Tlačítko	5 K(5KS)	24-50	C5	oprava
3.	Automatické jističe	AZR	24-50	C5	oprava
4.	Polohové světlo	BANO-45	33-10	C5	oprava
5.	Ventilátor	DW-3, (DV-3), DW-302	21-50	C1	oprava
6.	Svítilna	KLSRK-45	33-10	C5	oprava
7.	Dynamostartér	LUN 2132.02-8	80-11	C5	oprava
8.	Protisrážkový maják	MSL-3	33-10	C5	oprava
9.	Vypínač	VG-15K-2S	24-50	C5	oprava
10.	Vypínač korekce	WK-53RB	34-20	C3	oprava

|